

# DIGITÁLNÍ VPICHOVÝ TEPLOMĚR WT-2

## NÁVOD K OBSLUZE

### 1 - POPIS PŘÍSTROJE

WT-1 je digitální teploměr s nerezovou vpichovou sondou a těmito hlavními funkcemi:

- Ukládá poslední měřenou teplotu HOLD
- Měří a na displeji zobrazí MIN a MAX naměřenou teplotu
- Možnost nastavení alarmových teplot MIN a MAX
- Přepínání zobrazení °C a °F

### 2 - OBSLUHA

■ **ON/OFF** - stisknutím tlačítka ON/OFF se provádí vypnutí a zapnutí teploměru.

■ **Přepínání °C a °F** - v režimu měření teploty se tlačítkem °C a °F přepíná mezi jednotkami měřené teploty.

■ **SET** - vstup do režimu programování alarmových hodnot.

■ **ADJ a OK** - stiskněte SET pro vstup do programování. Zobrazí se horní teplotní limit - rozblíká se HI. Stiskem ADJ se limit zvyšuje. Stisknutím OK se limit uloží a je možno zadávat dolní teplotní limit – rozblíká se LO. Nastavuje se stejným způsobem. Na displeji se zobrazí alarmový režim AL. Vypnutí se provede stisknutím AC.

■ **AC** - vypnutí parmového režimu

### 3 - TECHNICKÉ ÚDAJE

**Měřicí rozsah:** -50 až +300°C (-58 až +572°F)

**Rozlišení displeje:** 0,1 °C

**Přesnost:** ± 1°C v rozsahu -20 až +80°C

**Napájení:** 1,5 V baterie LR44



Dovoz, servis a technické poradenství:

**LOGITRON s.r.o.**

Volutová 2520, 158 00 Praha 5  
tel. 251 619 284, fax 251 612 831  
e-mail: sales@logitron.cz  
[www.logitron.cz](http://www.logitron.cz)