

DIGITÁLNÍ VPICHOVÝ TEPLOMĚR WT-1

NÁVOD K OBSLUZE



1 - POPIS PŘÍSTROJE

WT-1 je digitální teploměr s nerezovou vpichovou sondou a těmito hlavními funkcemi:

- Ukládá poslední měřenou teplotu
- Měří a na displeji zobrazí nízké napětí baterie
- Automatické vypínání po 15 minutách
- Zobrazuje chybu čidla
- Přepínání zobrazení °C a °F

2 - OBSLUHA

■ **ZAP/VYP** - stisknutím tlačítka ON/OFF se provádí vypnutí a zapnutí teploměru. Po zapnutí se na displeji zobrazí poslední měřená teplota a po 1,5 s se přepne do normálního režimu měření. Teploměr se automaticky vypne po 15 minutách.

■ **Přepínání °C a °F** - v režimu měření teploty se tlačítkem °C a °F přepíná mezi jednotkami měřené teploty.

■ Pokud napětí baterie klesne pod hodnotu 1,3 V, na displeji se zobrazí hlášení **LOW** a blíží se čas výměny baterie.

■ Pokud je měřená teplota menší než měřicí rozsah, na displeji se zobrazí hlášení **E00** a pokud je vyšší než měřicí rozsah, na displeji se zobrazí hlášení **E11**.

3 - TECHNICKÉ ÚDAJE

Měřicí rozsah: -50 až +300°C (-58 až +572°F)

Rozlišení displeje: 0,1 °C

Přesnost: ± 1°C v rozsahu -20 až +80°C

Napájení: 1,5 V baterie LR44

Rozměry : 110 x 100 x 20 mm (v *š*h)

Dovoz, servis a technické poradenství:

LOGITRON s.r.o.

Volutová 2520, 158 00 Praha 5
tel. 251 619 284, fax 251 612 831
e-mail: sales@logitron.cz
www.logitron.cz